

RELAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine 1 individuazione immobile nel comune.




Immagine 2 individuazione immobile nel complesso residenziale.



Immagine 3 prospetto sud, accesso pedonale al civico 13 di via Avogadro.




Immagine 4 vista dell'ingresso pedonale.



Immagine 5 il piccolo giardino in lato sud con il portico di ingresso.




Immagine 6 l'area esclusiva in lato nord con il vano tecnico della caldaia.