



Foto 1: Vista Sud della proprietà pignorata sita in via Risorgimento s.n.c.



Foto 2: Vista Sud dell'accesso carraio ai cinque mappali, tra cui i due oggetti di pignoramento





Foto 3: Vista Sud/Ovest



Foto 4: Tettoia tra i Fabbricati "A" e "B"



Foto 5: Vista Sud/Ovest del Fabbricato "A" con il Vano Accessorio ad esso addossato e della Tettoia



Foto 6: Recinzione lato Ovest



Foto 7: Recinzione lato Sud su via Risorgimento





Foto 8: Fabbricato "A" > fronte Sud



Foto 9: Fabbricato "A" > muro esterno



Foto 10: Tettoia > vista Nord-Sud



Foto 11: Vano Accessorio > fronte Est



Foto 12: Fabbricato "A" > vista interna d'insieme



Foto 13: Fabbricato "A" > interno





Foto 14: Recinzione lato Est e Fabbricato "B"



Foto 15: Recinzione lato Est e Fabbricato "B"



Foto 17: Fabbricato "B" > Portico e recinzione lato Est



Foto 16: Fabbricato "B" > Portico lato Nord



Foto 18: Fabbricato "B" > Vista del Fienile





Foto 19: Fabbricato "B" > Vista d'insieme del Portico, del Magazzino a piano terra e del Fienile al piano primo



Foto 20: Fabbricato "B" > Vista del Magazzino



Foto 21: Fabbricato "B" > Vista del Portico lato Sud

