





Fotografia 1 – Vista da Google Maps



Fotografia 2 – Facciata est (principale) del condominio “Acqua”



Fotografia 3 – Facciata ovest e unità oggetto di valutazione




Fotografia 4 – Facciata sud



Fotografia 5 – Corte comune



Fotografia 6 – Ingresso carraio al cortile comune



Fotografia 7 – Ingresso al vano scala comune



Fotografia 8 – Vano scala comune/1



Fotografia 9 – Vano scala comune/2



Fotografia 10 – Vano scala comune/3




Fotografia 11 – Ingresso all'unità staggiata



Fotografia 12 – Vista interna porta ingresso



Fotografia 13 – Locale cucina/1



Fotografia 14 – Locale cucina/2





Fotografia 15 – Ingresso al bagno



Fotografia 16 – Bagno/2



Fotografia 17 – Bagno/3



Fotografia 18 – Dettaglio serramenti e infissi/1



Fotografia 19 – Dettaglio serramenti e infissi/2



Fotografia 20 – Pavimentazione balcone



Fotografia 21 – Caldaia posata in cucina



Fotografia 22 – Tipologia terminali emissione calore



Fotografia 23 – Camera da letto



Fotografia 24 – Porta di accesso all'interrato



Fotografia 25 – Rampa di accesso all'interrato



Fotografia 26 – Corridoio comune di accesso alle cantine



Fotografia 27 – Accesso alla cantina



Fotografia 28 – Cantina



Fotografia 29 – Locali comuni e fessurazione muro di contenimento



Fotografia 30 – Quadro fessurativo interno



Fotografia 31 – Locali comuni (non accessibile)