

RELAZIONE FOTOGRAFICA
Immabile Fg 32 mapp 76 sub 501
Comune di Bovegno (BS) via Zigole 11

Vista lato Est da Esterno dalla strade principale



Vista lato nord interno alla corte



La freccia indica il balcone in legno abusivo

Vista lato ovest



Vista Ovest balcone in legno abusivo



La freccia indica il balcone in legno abusivo

Vista dalla valle frazione zigole



Gottolengo li 22/05/2015

**IL TECNICO
Geom. Luca Giuliani**